





| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 1 | Zugang Tor rechts | Picea abies, Fichte | 182 | 9 | 1 | 4 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 2 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 141 | 10 | 9 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Totholzbildung Vergabelungen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 3 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 141 | 10 | 11 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 4 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 157 | 12 | 12 | 0 | Trameten, Daedaleopsis Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 5 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 145 | 11 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 6 | Zaun | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 60 | 5 | 6 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Lichtraumprofil Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 7 | | Juglans regia, Walnuß | 132 | 12 | 14 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 |
| 8 | | Juglans regia, Walnuß | 129 | 15 | 11 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 |
| 9 | | Prunus domestica, Pflaume | 82 | 6 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen Bodenaufrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|---|-------------------|------------------------------|--|--|-----|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 10 | | Malus spec., Apfel | 79 | 6 | 6 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 11 | Zaun | Pinus sylvestris, Waldkiefer | 119 | 14 | 10 | 0 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (Astabbrüche Wuchsform Bruchgefahr) | 2 | | EF1 | EW1 | |
| 12 | Zaun Baumgruppe Fichten | Picea abies, Fichte | 723 | 12 | 16 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Bodenversiegelung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | Fällung (Wuchsform) | 4 Notiz [28.01.2022] : Baumgruppe Stammdurchmesser [cm] [28.01.2022] : 14 Stämmlinge | EF1 | EW1 | | |
| 13 | Zaun | Prunus domestica, Pflaume | 69 | 9 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 14 | | Malus spec., Apfel | 82 | 5 | 8 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 15 | Zaun Parzelle Grenze | Großstrauch | 157 | 4 | 15 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 16 | Zaun Grenze | Malus spec., Apfel | 69 | 6 | 4 | 2 | Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--|---|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 17 | Zaun Grenze | Malus spec., Apfel | 75 | 5 | 4 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 18 | Zaun Grenze | Malus spec., Apfel | 314 | 7 | 10 | 2 | Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Gewindestangen, Plomben Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schrägstehend | Erde Ast / Baum-Stütze Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | sonstige Maßnahmen (Neue Aststützen erstellen) Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 3 | | EF2 | EW3 | |
| 19 | | Juglans regia, Walnuß | 69 | 9 | 8 | 0 | | 1 Einstämmig Stammaustriebe | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 | |
| 20 | Zaun Grenze | Malus spec., Apfel | 94 | 4 | 3 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Erde | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgestorben | EF1 | EW3 | |
| 21 | Zaun Grenze | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 267 | 14 | 7 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Rußpilzkrankheit Ahorn, Cryptostrota corticale, Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Stockaustriebe | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung (Rußrindenkrankheit) | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 22 | Grenze Parzelle | Großstrauch | 157 | 5 | 13 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 23 | Grenze Parzelle | Larix decidua, Europäische Lärche | 44 | 6 | 4 | 1 | Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 24 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 292 | 19 | 15 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung (lose Astbrüche) Fremdbewuchs entfernen (unterdrückt Krone Bruchgefahr) | 3 3 | | EF3 | EW2 | |
| 25 | | Juglans regia, Walnuß | 63 | 8 | 7 | 0 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 26 | | Prunus domestica, Pflaume | 35 | 4 | 5 | 1 | Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Vergabelungen | | Erde Bodenauftrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 27 | | Malus spec., Apfel | 69 | 4 | 4 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 28 | Grenze Parzelle | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 236 | 15 | 10 | 0 | Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 29 | Grenze Parzelle | Carpinus betulus, Hainbuche | 126 | 15 | 10 | 0 | Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 30 | Grenze Parzelle | Larix decidua, Europäische Lärche | 141 | 20 | 9 | 0 | Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 | |
| 31 | Wiese | Malus spec., Apfel | 47 | 3 | 4 | 3 | Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Ast / Baum-Stütze | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 32 | | Larix decidua, Europäische Lärche | 189 | 22 | 13 | 0 | Totholzbildung | | Erde Stammfußverbreiterung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 | |
| 33 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 286 | 18 | 15 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [19.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF3 | EW2 | |
| 34 | Grenze Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 91 | 8 | 8 | 0 | Astab- bzw. -ausbrüche Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 35 | | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 119 | 8 | 8 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | Kronenpflege (Astabbrüche Wuchsform) | 4 | | EF1 | EW2 | |
| 36 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 94 | 9 | 6 | 0 | Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 37 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 79 | 9 | 7 | 0 | Astab- bzw. -ausbrüchige Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 38 | Zufahrt Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 53 | 4 | 3 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 39 | Grenze Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 53 | 8 | 7 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 40 | | Juglans regia, Walnuß | 57 | 8 | 7 | 0 | | 1 Einstämmig Stammaustriebe | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 41 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 69 | 9 | 7 | 0 | Trameten, Daedaleopsis Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 42 | am Weg entlang bis nächste Parzelle | Großstrauch | 126 | 3 | 12 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [19.01.2022] : Strauchhecke am Weg | EF1 | EW1 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 43 | Zufahrt Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 116 | 9 | 6 | 0 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 44 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 53 | 9 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 45 | | Quercus robur, Stieleiche | 38 | 5 | 4 | 1 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 46 | Wiese | Prunus avium, Vogelkirsche | 176 | 12 | 13 | 1 | Trameten, Daedaleopsis Astungswunden oder - fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW2 |
| 47 | neben Laube | Juglans regia, Walnuß | 119 | 10 | 9 | 0 | Astungswunden oder - fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde Rindenschäden (Wurzel) Baugruben / -gräben Bodenverdichtung Bodenversiegelung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Baugruben / - gräben [20.01.2022] : 2022 Nachbarparzelle | EF3 | EW3 |
| 48 | | Thuja spec., Lebensbaum | 157 | 4 | 8 | 0 | | | Erde | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [20.01.2022] : Baumhecke | EF1 | EW1 |
| 49 | Grenze Parzelle | Quercus robur, Stieleiche | 79 | 11 | 8 | 0 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 |
| 50 | Grenze Parzelle | Großstrauch | 393 | 9 | 15 | 1 | Astungswunden oder - fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [20.01.2022] : Baumhecke Prunus | EF1 | EW1 |
| 51 | Grenze Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 69 | 9 | 7 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 52 | | Malus spec., Apfel | 107 | 4 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 | |
| 53 | | Cydonia oblonga, Quitte | 94 | 4 | 5 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) | Bohrlöcher | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Rückschnitt, stützen, kippt) | 3 | | EF1 | EW1 | |
| 54 | | Malus spec., Apfel | 113 | 8 | 9 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 | |
| 55 | Zaun Grenze Feld Parzelle | Picea abies, Fichte | 94 | 12 | 5 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 56 | Zaun Feld Grenze Parzelle | Quercus robur, Stieleiche | 113 | 12 | 9 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 57 | | Picea abies, Fichte | 72 | 9 | 4 | 4 | Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Bodenauftrag Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (abgestorben Käferbefall) | 3 | abgestorben | EF1 | EW1 | |
| 58 | Grenze Parzelle | Acer campestre, Feldahorn | 377 | 14 | 12 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenauftrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [20.01.2022] : Baumhecke | EF2 | EW1 | |
| 59 | | Prunus cerasifera, Kirschlorch | 145 | 6 | 8 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenauftrag Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 60 | | Pyrus spec., Birne | 94 | 7 | 6 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenauftrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 61 | | Cydonia oblonga, Quitte | 141 | 4 | 10 | 1 | Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schräggehend Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Erde Ast / Baum-Stütze Bodenaufwölbungen Höhlungen (Wurzel) Bodenauftrag Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 62 | | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 204 | 8 | 11 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 | |
| 63 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 126 | 10 | 12 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 64 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 145 | 11 | 14 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 65 | Pflanzstreifen Grenze Parzelle | Malus spec., Apfel | 101 | 5 | 8 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|---|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 66 | Hecke | Großstrauch | 189 | 4 | 20 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Totholzbildung | Vielstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 67 | | Juglans regia, Walnuß | 157 | 13 | 14 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 | |
| 68 | | Betula pendula, Sandbirke | 126 | 17 | 9 | 0 | Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Stammaustriebe | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 69 | | Cydonia oblonga, Quitte | 88 | 5 | 7 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Erde Rindenschäden (Wurzel) Stockaustriebe Bodenaufrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 70 | | Malus spec., Apfel | 94 | 5 | 6 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 | |
| 71 | Forsythie+Ligusterhecke | Großstrauch | 157 | 2 | 40 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 72 | | Pyrus spec., Birne | 85 | 7 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 73 | | Pyrus spec., Birne | 97 | 5 | 2 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 2 Doppelstämmig Trameten, Daedaleopsis Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 | |
| 74 | | Quercus robur, Stieleiche | 91 | 12 | 9 | 0 | Baumfremder Bewuchs (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | |  | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 75 | | Pyrus spec., Birne | 79 | 5 | 4 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 76 | | Pyrus spec., Birne | 72 | 5 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen Stockaustriebe | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 77 | | Pyrus spec., Birne | 75 | 4 | 4 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 78 | Zaun Feld Grenze | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 123 | 9 | 9 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Stockaustriebe Bodenabtrag Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 79 | Gehölzstreifen Prunus ; Brombeeren | Großstrauch | 214 | 5 | 18 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 80 | Gehölzgruppe | Großstrauch | 157 | 5 | 6 | 1 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 81 | | Malus spec., Apfel | 91 | 6 | 6 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (abgestorben, Bruchgefahr mindern) | 3 | abgestorben | EF1 | EW3 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 82 | | Pyrus spec., Birne | 94 | 3 | 2 | 4 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Spalten / Risse | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 83 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 211 | 14 | 10 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Totholz einkürzen Bruchgefahr) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 84 | | Pyrus spec., Birne | 79 | 5 | 3 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Bohrlöcher | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Totholz Bruchgefahr mindern) | 3 | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 85 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 50 | 6 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 86 | Grenze Parzelle | Prunus avium, Vogelkirsche | 82 | 5 | 5 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 87 | | Großstrauch | 141 | 6 | 8 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Totholz Bruchgefahr, verjüngen) | 3 | abgängig | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 88 | | Malus spec., Apfel | 50 | 4 | 4 | 3 | Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 |
| 89 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 160 | 14 | 11 | 1 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 90 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 116 | 12 | 6 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Totholzbildung Vergabelungen | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 91 | | Malus spec., Apfel | 53 | 5 | 4 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 92 | Gehölzgruppe neben Hütte | Carpinus betulus, Hainbuche | 267 | 6 | 9 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 93 | | Malus spec., Apfel | 66 | 5 | 5 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Stammfußverbreiterung Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 94 | Gehölzstreifen Thuja | Großstrauch | 126 | 2 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 95 | Wiese | Malus spec., Apfel | 44 | 5 | 4 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 96 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 170 | 13 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 97 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 47 | 4 | 3 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 98 | | Pyrus spec., Birne | 94 | 7 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Trameten, Daedaleopsis Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen Trameten, Daedaleopsis spec. Höhlungen (Wurzel) Stammfußverbreiterung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW3 |
| 99 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 119 | 11 | 12 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 100 | | Pyrus spec., Birne | 94 | 8 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW3 |
| 101 | neben Hütte | Pyrus spec., Birne | 79 | 7 | 4 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Stockkaustriebe Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 102 | Gehölzstreifen am Zaun Acker | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 377 | 7 | 25 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Nest Freibrüter | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Wuchsform Astbrüche wegen Artenschutz zeitnah) | 2 | | EF1 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 103 | Zaunecke | Malus spec., Apfel | 110 | 6 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse | Erde Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF1 | EW3 |
| 104 | | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 141 | 5 | 3 | N | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend Stammaustriebe | Erde Höhlungen (Wurzel) Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW3 |
| 105 | | Malus spec., Apfel | 141 | 8 | 6 | 2 | Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF2 | EW3 |
| 106 | Großstrauch | Corylus avellana, Hasel | 487 | 6 | 9 | 0 | Rindenschäden (Krone) | Vielstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 107 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 176 | 13 | 11 | 0 | Trameten, Daedaleopsis Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [20.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF3 | EW3 |
| 108 | | Juglans regia, Walnuß | 101 | 10 | 12 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 |
| 109 | Pflanzstreifen Zaun | Prunus avium, Vogelkirsche | 123 | 10 | 11 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [20.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW3 |
| 110 | Brombeerhecke entlang Zaun Bahn | Großstrauch | 157 | 2 | 40 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 111 | | Pyrus spec., Birne | 160 | 7 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 112 | Zaun Bahn | Salix caprea, Salweide | 160 | 8 | 10 | 1 | Zunderschwamm, Fomes fomentarius Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (ca. 4m Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 113 | Wiese | Prunus avium, Vogelkirsche | 110 | 11 | 8 | 0 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 114 | Hauptweg | Prunus avium, Vogelkirsche | 91 | 9 | 8 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 115 | Hauptweg kleines Tor Bahn | Prunus domestica, Pflaume | 57 | 6 | 4 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF2 | EW2 |
| 116 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 47 | 4 | 2 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 117 | Hauptweg rechts Baumallee | Malus spec., Apfel | 53 | 4 | 4 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 118 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 60 | 7 | 3 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 119 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 82 | 8 | 5 | 1 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 120 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 66 | 6 | 4 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 121 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 57 | 6 | 5 | 1 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 122 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 72 | 9 | 8 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 123 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 57 | 7 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 124 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 82 | 9 | 6 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 125 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 79 | 9 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 126 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 91 | 7 | 4 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Stockaustriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 127 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 60 | 8 | 4 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 128 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 82 | 8 | 6 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 129 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 53 | 4 | 3 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 130 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 50 | 5 | 4 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 131 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 50 | 5 | 4 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 132 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 50 | 4 | 4 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Vergabelungen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 133 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 47 | 4 | 3 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF2 | EW2 |
| 134 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 47 | 4 | 3 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schragstehend | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 135 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 53 | 4 | 3 | 1 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammastriebe | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 136 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 101 | 5 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammastriebe | Rasen Stockastriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 |
| 137 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 113 | 6 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammastriebe | Rasen Stockastriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgängig | EF1 | EW3 |
| 138 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 119 | 7 | 4 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammastriebe | Bodendeckerpflanzen Stockastriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 139 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 110 | 6 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Erde Stockaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbesetzung (Astabbrüche) | 3 | abgängig | EF1 | EW3 |
| 140 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 97 | 6 | 5 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) | 3 Dreistämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Rindenschäden (Wurzel) Stockaustriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [24.01.2022] : Wildwuchs mit Eiche | EF2 | EW2 |
| 141 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 126 | 5 | 3 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Stockaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 |
| 142 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 101 | 3 | 2 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Stockaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 |
| 143 | Hauptweg Baumallee | Prunus avium, Vogelkirsche | 25 | 4 | 2 | 0 | Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 144 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 110 | 2 | 2 | 4 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten | Rasen Stockkaustriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 145 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 97 | 6 | 4 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Höhlungen (Wurzel) Stockkaustriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 146 | Hauptweg rechts Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 104 | 8 | 5 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen Flacher Lackporling, Ganoderma applanatum Höhlungen (Wurzel) Rindenschäden (Wurzel) Stockkaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 |
| 147 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 101 | 4 | 3 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen Stockkaustriebe Bodenverdichtung | Bohrlöcher | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 148 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 101 | 6 | 6 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Wulstiger Lackporling, Ganoderma adspersum Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Wulstiger Lackporling, Ganoderma adspersum Höhlungen (Wurzel) Rindenschäden (Wurzel) Stockaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 |
| 149 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 129 | 5 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Schwefelporling, Laetiporus sulphureus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig Pilzbefall [24.01.2022] : u. Schwefelporling | EF1 | EW3 |
| 150 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 94 | 2 | 1 | 4 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Höhlungen (Wurzel) Wurzelsrisse Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben Höhlungen [24.01.2022] : Stockfäule wackelt Wurzelsrisse [24.01.2022] : wackelt | EF1 | EW2 |
| 151 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 91 | 2 | 1 | 4 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--|---|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 152 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 126 | 6 | 6 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 | |
| 153 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 91 | 1 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 | |
| 154 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 141 | 8 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 | |
| 155 | Hauptweg Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 123 | 6 | 5 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Stockkaustriebe Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW2 | |
| 156 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 116 | 5 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Stockkaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | |  | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 157 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 135 | 6 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbiologie Wipfeldürre | 1 Einstämmig Gem. Feuerschwamm, Phellinus igniarius Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Höhlungen (Wurzel) Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig Höhlungen [24.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW3 |
| 158 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 101 | 6 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbiologie Wipfeldürre | 1 Einstämmig Schwefelporling, Laetiporus sulphureus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Höhlungen (Wurzel) Stockkaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig Höhlungen [24.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW3 |
| 159 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 116 | 6 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbiologie | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Stockkaustriebe Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW3 |
| 160 | Hauptweg links Baumallee | Prunus domestica, Pflaume | 104 | 4 | 2 | 4 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbiologie | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW3 |
| 161 | kleines Tor Bahn | Thuja spec., Lebensbaum | 53 | 7 | 3 | 1 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 162 | Zaun Bahn | Betula pendula, Sandbirke | 94 | 11 | 8 | 1 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 163 | Pflanzstreifen Zaun Bahn | Prunus avium, Vogelkirsche | 126 | 12 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [24.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW2 |
| 164 | Pflanzstreifen Zaun Bahn | Picea omorika, Serbische Fichte | 82 | 12 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [24.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW2 |
| 165 | Zaun Grenze Bahn | Prunus avium, Vogelkirsche | 145 | 13 | 12 | 0 | Lichtraumprofil | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (seitlich zur Bahn Abstand Leitung) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 166 | Pflanzstreifen Zaun Bahn | Großstrauch | 157 | 3 | 40 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [24.01.2022] : Brombeerhecke und Thuja Bäume | EF1 | EW1 |
| 167 | Pflanzstreifen Zaun Bahn | Pyrus spec., Birne | 129 | 10 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung (einkürzen Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 168 | | Pyrus spec., Birne | 141 | 12 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 3 | | EF2 | EW2 |
| 169 | Pflanzstreifen Zaun Bahn | Cydonia oblonga, Quitte | 79 | 5 | 6 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde Höhlungen (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Schrägstehend [24.01.2022] : Liegend | EF2 | EW2 |
| 170 | Wiese | Pyrus spec., Birne | 113 | 11 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 3 | | EF2 | EW2 |
| 171 | Pflanzstreifen Grenze Parzelle Thuja Hecke | Thuja spec., Lebensbaum | 141 | 5 | 6 | 1 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 172 | neben Laube | Pyrus spec., Birne | 160 | 12 | 8 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) | Rasen Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 173 | neben Laube | Prunus avium, Vogelkirsche | 141 | 10 | 11 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung (einkürzen) | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 174 | | Pyrus spec., Birne | 116 | 9 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 175 | Grünfläche Bambus Birken Weide | Großstrauch | 189 | 6 | 12 | 0 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 176 | | Thuja spec., Lebensbaum | 126 | 10 | 5 | 0 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 177 | | Thuja spec., Lebensbaum | 176 | 10 | 5 | 0 | | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 178 | | Malus spec., Apfel | 113 | 7 | 5 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 179 | neben Laube | Corylus avellana, Hasel | 141 | 5 | 4 | 0 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 180 | neben Bambus | Cydonia oblonga, Quitte | 79 | 5 | 4 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Ast / Baum-Stütze | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Schrägstehend [24.01.2022] : Liegend | EF2 | EW2 | |
| 181 | | Pyrus spec., Birne | 116 | 6 | 4 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 182 | | Pyrus spec., Birne | 135 | 8 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 183 | | Juglans regia, Walnuß | 75 | 9 | 6 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF3 | EW3 |
| 184 | | Pyrus spec., Birne | 141 | 7 | 4 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 185 | Grenze Parzelle | Großstrauch | 110 | 5 | 6 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 186 | | Pyrus spec., Birne | 123 | 8 | 4 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 187 | Grenze Parzelle | Malus spec., Apfel | 110 | 8 | 9 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 188 | | Pyrus spec., Birne | 104 | 4 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 189 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 63 | 6 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 190 | Vor Laube | Corylus avellana, Hasel | 236 | 7 | 7 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammastriebe Zwiesel (Stamm) | Rasen Stockastriebe | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 191 | | Malus spec., Apfel | 129 | 8 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF2 | EW3 |
| 192 | Grenze Parzelle | Pyrus spec., Birne | 135 | 9 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten | Rasen Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Gabelungsriss Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 193 | | Pyrus spec., Birne | 107 | 8 | 4 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Höhlungen (Wurzel) Rindenschäden (Wurzel) | Nistkasten | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig Höhlungen [24.01.2022] : Stockfäule | EF2 | EW2 |
| 194 | | Pyrus spec., Birne | 157 | 12 | 9 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF2 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 195 | | Pyrus spec., Birne | 145 | 12 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) | Rasen | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 196 | | Pyrus spec., Birne | 154 | 12 | 8 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 197 | hinter Laube | Pyrus spec., Birne | 104 | 4 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF2 | EW2 | |
| 198 | neben Laube | Malus spec., Apfel | 148 | 7 | 8 | 2 | Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 199 | | Prunus domestica, Pflaume | 53 | 5 | 5 | 1 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 200 | | Pyrus spec., Birne | 91 | 5 | 2 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Trameten, Daedaleopsis Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig Höhlungen [25.01.2022] : Stockfäule wackelt | EF1 | EW3 | |
| 201 | | Malus spec., Apfel | 85 | 5 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Rasen Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgängig Höhlungen [25.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW3 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 202 | neben Laube | Chamaecyparis lawsoniana, Scheinzypresse | 110 | 4 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen | 2 Doppelstämmig Stammaustriebe | Rasen Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 203 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 25 | 4 | 2 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 204 | | Malus spec., Apfel | 85 | 4 | 2 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig nicht bestimmbar Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (abgestorben wackelt) | 3 | abgestorben Höhlungen [25.01.2022] : Stockfäule wackelt | EF1 | EW3 | |
| 205 | Baumhaus | Pyrus spec., Birne | 129 | 12 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 206 | | Pyrus spec., Birne | 66 | 6 | 3 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 | |
| 207 | Wiese | Malus spec., Apfel | 50 | 4 | 4 | 2 | nicht bestimmbar Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Rasen Bodenaufrat | | verkehrssicher | Fällung (Wuchsform wackelt) | 4 | | EF1 | EW2 | |
| 208 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 94 | 9 | 7 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Wuchsanomalien [28.01.2022] : Veredelungsstelle | EF2 | EW2 | |
| 209 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 63 | 10 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenaufwölbungen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [28.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW2 | |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 210 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 60 | 10 | 4 | 0 | Astrisse | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 211 | | Juglans regia, Walnuß | 60 | 8 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 212 | neben Laube | Prunus cerasifera, Kirschkpflaume | 110 | 2 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 213 | Zaun Grenze Stadtweg Baumgruppe | Prunus cerasifera, Kirschkpflaume | 214 | 8 | 9 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (5 Stämmlinge Bruchgefahr mindern, Astbrüche) | 2 | | EF1 | EW2 |
| 214 | | Malus spec., Apfel | 69 | 6 | 5 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen Bodenauftrag | | verkehrssicher | Kronenpflege | 4 | | EF1 | EW2 |
| 215 | | Pyrus spec., Birne | 88 | 6 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Höhlungen (Wurzel) Bodenauftrag Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig Höhlungen [28.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW3 |
| 216 | | Pyrus spec., Birne | 170 | 15 | 9 | 2 | Astungswunden oder - fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzeseitigung | 3 | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 217 | Zaun Pflanzstreifen Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 119 | 12 | 6 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (Astabbrüche Totholz) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 218 | | Pyrus spec., Birne | 157 | 15 | 8 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 219 | | Pyrus spec., Birne | 94 | 5 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Stammfußverbreiterung Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | Kronenpflege | 4 | | EF1 | EW3 |
| 220 | Pflanzstreifen Parzelle | Juniperus communis, Wacholder | 63 | 4 | 2 | 0 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 221 | | Malus spec., Apfel | 82 | 4 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Rasen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW3 |
| 222 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 94 | 7 | 6 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 223 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 97 | 8 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 224 | Zaun Stadtweg | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 110 | 12 | 6 | 0 | Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 225 | Zaun Stadtweg | Juglans regia, Walnuß | 60 | 9 | 6 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 226 | Zaun Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 182 | 10 | 7 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Erde Stockkaustriebe Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 227 | Zaun Parzelle | Acer platanoides, Spitzahorn | 75 | 10 | 7 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Stammfußverbreiterung Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 228 | Zaun Parzelle | Acer platanoides, Spitzahorn | 63 | 10 | 6 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 229 | Zaun Parzelle | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 53 | 10 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 230 | | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 38 | 9 | 3 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 231 | Pflanzstreifen Hecke | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 53 | 10 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 232 | Pflanzstreifen Hecke | Acer pseudoplatanus, Bergahorn | 41 | 10 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 233 | Baumgruppe Hecke Thuja Wacholder | Großstrauch | 204 | 4 | 12 | 0 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 234 | Wiese | Prunus avium, Vogelkirsche | 104 | 10 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 235 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 82 | 6 | 4 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 236 | Wiese Großstrauch | Corylus avellana, Hasel | 173 | 4 | 5 | 0 | | Vielstämmig Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 237 | Wiese Stumpf | Pyrus spec., Birne | 101 | 2 | 1 | 4 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Schadinsekten Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Höhlungen (Wurzel) Stammfußverbreiterung | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW3 |
| 238 | | Malus spec., Apfel | 119 | 4 | 3 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW3 |
| 239 | | Abies nordmanniana, Nordmantanne | 126 | 12 | 9 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 240 | | Acer platanoides, Spitzahorn | 110 | 14 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 241 | hinter Laube Zaun Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbäule | 135 | 9 | 6 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Erde Höhlungen (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW2 |
| 242 | | Pyrus spec., Birne | 141 | 10 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Stammfußverbreiterung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 243 | | Pyrus spec., Birne | 135 | 9 | 5 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Stammfußverbreiterung Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 |
| 244 | Hainbuchenhecke | Großstrauch | 189 | 2 | 30 | 0 | | | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 245 | | Juglans regia, Walnuß | 138 | 12 | 10 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 |
| 246 | | Pyrus spec., Birne | 163 | 9 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (ca 2-3m Stockfäule) | 3 | Höhlungen [28.01.2022] : Hohlklang Höhlungen [28.01.2022] : Stockfäule Hohlklang | EF2 | EW3 |
| 247 | | Malus spec., Apfel | 72 | 7 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen Stockkaustriebe Bodenauftrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 248 | Vor Laube | Pyrus spec., Birne | 173 | 14 | 10 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüchige Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzeseitigung (lose Astbrüche) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 249 | neben Laube | Pyrus spec., Birne | 138 | 13 | 9 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzeseitigung (dickes einkürzen) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 250 | Nordfläche | Quercus robur, Stieleiche | 308 | 18 | 21 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | Kobel | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzeseitigung | 2 | Fäulen [25.01.2022] : Stammfuß Rindenschäden [25.01.2022] : Fäule Stammfuß | EF3 | EW3 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 251 | Nordfläche unter Eiche | Prunus domestica, Pflaume | 79 | 4 | 4 | 4 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Erde Bodenauftrag | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 252 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 126 | 2 | 1 | 4 | | 1 Einstämmig nicht bestimmbar Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Flacher Lackporling, Ganoderma applanatum | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF2 | EW2 |
| 253 | Nordfläche | Malus spec., Apfel | 57 | 5 | 3 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 254 | Nordfläche Pflanzstreifen Zaun Grenze | Großstrauch | 157 | 4 | 35 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 255 | Nordfläche Zaun Grenze Parzelle | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 204 | 4 | 4 | 3 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW1 |
| 256 | Nordfläche hinter Laube | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 126 | 8 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 257 | Nordfläche hinter Laube | Prunus domestica, Pflaume | 132 | 10 | 8 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Ast/Gabelungsrisser oder fällen) | 2 | | EF1 | EW1 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 258 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 148 | 7 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Erde Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (nach Freistellung) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 259 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 88 | 5 | 8 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen | | Rasen Bodenaufwölbungen Wuchsanomalien (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [25.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW2 |
| 260 | Nordfläche | Malus spec., Apfel | 41 | 4 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen Stammfußverbreiterung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Stammfußverbreiterung [25.01.2022] : Veredelungsstelle | EF2 | EW2 |
| 261 | Nordfläche Zaun Hauptweg | Prunus domestica, Pflaume | 129 | 2 | 1 | 4 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Rasen Höhlungen (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 262 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 31 | 4 | 3 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 263 | Nordfläche | Ginkgo biloba, Ginkgo | 50 | 10 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 264 | Nordfläche | Malus spec., Apfel | 110 | 2 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 265 | Nordfläche Pflanzstreifen Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 163 | 10 | 9 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | Kronenpflege | 4 | | EF2 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 266 | Nordfläche | Salix spec., Weide | 132 | 12 | 11 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | Nistkasten | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern und Totholz) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 267 | Nordfläche Pflanzstreifen Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 189 | 9 | 9 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF2 | EW2 |
| 268 | Nordfläche Pflanzstreifen Stadtweg Hecke | Großstrauch | 94 | 2 | 50 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Notiz [28.01.2022] : Strauchhecke zwischen Nord/Süd Stadtweg | EF1 | EW1 |
| 269 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 135 | 10 | 8 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen Stockkaustriebe Geringer Objektabstand | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern und Stockkaustriebe einkürzen) | 2 | abgängig | EF1 | EW1 |
| 270 | Nordfläche Zaun Grenze Feldweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 189 | 5 | 4 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF1 | EW1 |
| 271 | Nordfläche Zaun Grenze Feldweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 189 | 8 | 7 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 272 | Nordfläche Zaun Grenze Feldweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 119 | 8 | 6 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 273 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 60 | 7 | 4 | 0 | Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 274 | Nordfläche Pflanzstreifen Zaun Feldweg | Prunus avium, Vogelkirsche | 138 | 9 | 6 | 0 | Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 275 | Nordfläche Pflanzstreifen Zaun Feldweg | Pyrus spec., Birne | 189 | 11 | 13 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Wuchsanomalien (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgänglich Wuchsanomalien [25.01.2022] : Veredelungsstelle | EF2 | EW2 |
| 276 | Nordfläche Brombeerhecke/ Prunus Wildwuchs Feldweg | Großstrauch | 126 | 2 | 50 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 277 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 82 | 7 | 5 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Stockkaustriebe | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 278 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 157 | 8 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Schrägstehend Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde | Spalten / Risse | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 279 | Nordfläche Zaun Grenze Feld | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 132 | 9 | 8 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 280 | Nordfläche außen Feldweg | Malus spec., Apfel | 94 | 7 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Baumfremder Bewuchs (Stamm) Gewindestangen, Plomben Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 281 | Nordfläche außen Feldweg | Prunus avium, Vogelkirsche | 145 | 9 | 12 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Höhlungen (Wurzel) | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Höhlungen [27.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW1 | |
| 282 | Nordfläche Pflanzstreifen Zaun Feld | Prunus avium, Vogelkirsche | 94 | 11 | 2 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig nicht bestimmbar Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgestorben | EF1 | EW1 | |
| 283 | Nordfläche Zaun Pflanzstreifen | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 236 | 8 | 10 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 4 Vierstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Wuchsanomalien (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW1 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 284 | Wiese | Prunus avium, Vogelkirsche | 138 | 10 | 8 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 285 | Nordfläche Parzelle links Hauptweg | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 101 | 2 | 2 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 286 | Parzelle links Zaun Hauptweg | Quercus robur, Stieleiche | 233 | 21 | 14 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde Bodenverdichtung | Spalten / Risse | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung | 2 | | EF2 | EW3 |
| 287 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 226 | 18 | 15 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Wuchsanomalien (Stamm) | Rasen Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (starkes Totholz belassen) | 3 | Bodenaufwölbungen [25.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW3 |
| 288 | Nordfläche | Betula pendula, Sandbirke | 189 | 18 | 10 | 4 | Birkenporling, Piptoporus betulinus Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (Bruchgefahr abgestorben starker Pilzbefall) | 2 | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 289 | Nordfläche Pflanzstreifen Zaun Feld | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 361 | 11 | 10 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 4 Vierstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculatus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (Bruchgefahr mindern und Totholz) | 2 | | EF1 | EW1 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 290 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschkirsche | 195 | 8 | 8 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF1 | EW1 | |
| 291 | Nordfläche Brombeerhecke Feld | Großstrauch | 157 | 2 | 40 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 292 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 135 | 18 | 12 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzeseitigung | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 293 | Nordfläche Zaun Tor 2.Parzelle links | Prunus avium, Vogelkirsche | 66 | 9 | 5 | 0 | Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 294 | Nordfläche Zufahrt 2.Parzelle | Betula pendula, Sandbirke | 157 | 18 | 9 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 295 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschkirsche | 116 | 8 | 6 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 296 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschkirsche | 141 | 6 | 6 | 0 | | Vielstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 297 | Zaun Hauptweg | Prunus cerasifera, Kirschkirsche | 53 | 5 | 4 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 298 | Grenze Parzelle | Prunus cerasifera, Kirschkirsche | 145 | 5 | 5 | 4 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen Stockkaustriebe | | verkehrssicher nach Maßnahme | Stamm- und Stockkaustriebe entfernen (reduzieren und einkürzen) | 3 | abgestorben | EF1 | EW1 | |
| 299 | Zaun Parzelle | Sorbus aucuparia, Eberesche (Vogelbeere) | 50 | 6 | 4 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 300 | Baumgruppe Carpinus Prunus | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 145 | 8 | 8 | 0 | | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 301 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 289 | 18 | 16 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF2 | EW3 |
| 302 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 189 | 16 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (starkes Totholz belassen) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 303 | Nordfläche Feldrand hinter Laube | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 135 | 9 | 6 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW1 |
| 304 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 204 | 9 | 9 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern u. Kronenpflege) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 305 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 88 | 7 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 306 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Cydonia oblonga, Quitte | 126 | 5 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholz beseitigung (einkürzen, Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 307 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Prunus avium, Vogelkirsche | 141 | 19 | 12 | 1 | Trameten, Daedaleopsis Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW3 |
| 308 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschlorbäume | 119 | 5 | 3 | 4 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 309 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Prunus avium, Vogelkirsche | 236 | 17 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 310 | Nordfläche Pflanzstreifen Feldrand | Prunus avium, Vogelkirsche | 132 | 17 | 8 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern Totholz einkürzen) | 2 | abgängig | EF1 | EW1 |
| 311 | Nordfläche Baumhecke Wildwuchs | Großstrauch | 377 | 6 | 30 | 2 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 312 | Zaun Grenze Parzelle Baumhecke | Picea pungens 'Glauca', Blaufichte | 173 | 9 | 3 | 2 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 313 | Nordfläche 3.Parzelle links | Prunus avium, Vogelkirsche | 129 | 7 | 7 | 2 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Wuchsanomalien (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 314 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 141 | 7 | 6 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 315 | Nordfläche | Prunus avium, Vogelkirsche | 44 | 5 | 3 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 316 | 3.Parzelle rechts | Picea abies, Fichte | 173 | 2 | 1 | 4 | Kappungsstellen | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 317 | Nordfläche 3.Parzelle rechts | Picea abies, Fichte | 198 | 18 | 11 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Freistellung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (Wuchsform Kronenbruch Fäule) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 318 | Nordfläche 3.Parzelle rechts Zaun | Picea abies, Fichte | 211 | 20 | 9 | 1 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | Nest Freibrüter | verkehrssicher | Fällung (abgängig, wenn Freistellung) | 4 | | EF1 | EW1 |
| 319 | Nordfläche Zaun 3.Parzelle rechts | Picea abies, Fichte | 204 | 22 | 10 | 2 | Belaubung (Auffälligkeiten) Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | Fällung (abgängig Hohlklang) | 4 | Höhlungen [27.01.2022] : Hohlklang | EF1 | EW1 |
| 320 | Nordfläche | Betula pendula, Sandbirke | 141 | 23 | 11 | 1 | Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 3 | | EF1 | EW2 |
| 321 | Nordfläche Zufahrt 3.Parzelle | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 50 | 5 | 4 | 1 | | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Stockaustriebe Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 322 | Nordfläche | Quercus robur, Stieleiche | 189 | 23 | 13 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 2 | | EF3 | EW3 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 323 | Nordfläche Zaun zur 2.Parzelle | Juglans regia, Walnuß | 179 | 18 | 12 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbesichtigung | 3 | | EF2 | EW3 |
| 324 | Nordfläche | Malus spec., Apfel | 101 | 6 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW1 |
| 325 | Nordfläche Pflanzstreifen Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 211 | 9 | 12 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schragstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 326 | Pflanzstreifen Stadtweg | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 132 | 12 | 9 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (u. abgestorbenen Holunder) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 327 | Gehölzstreifen Baumgruppe Weide Fichte Birke | Salix caprea, Salweide | 167 | 10 | 8 | 2 | nicht bestimmbar Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Violetter Knorpelschichtpilz, Chondrostereum purpureum Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (abgängig Bruchgefahr Freistellung 3 Bäume) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 328 | | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 113 | 7 | 6 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 329 | | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 198 | 8 | 9 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Kipp/u. Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 330 | Zaun | Picea abies, Fichte | 79 | 13 | 4 | 1 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 331 | | Quercus robur, Stieleiche | 189 | 22 | 9 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Bodenverdichtung Bodenversiegelung | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 332 | Zaun 4.Parzelle rechts | Acer platanoides, Spitzahorn | 566 | 23 | 15 | 0 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (u. Fichte entfernen) | 3 | | EF2 | EW2 |
| 333 | | Taxus baccata, Gemeine Eibe | 47 | 3 | 4 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 334 | Nordfläche Pflanzstreifen Stadtweg | Großstrauch | 189 | 5 | 30 | 3 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgängig | EF1 | EW1 |
| 335 | Nordfläche | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 82 | 9 | 8 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 336 | | Salix spec., Weide | 145 | 10 | 5 | 1 | Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | Kroneneinkürzung | 4 | | EF1 | EW1 |
| 337 | | Chamaecyparis lawsoniana, Scheinzypresse | 126 | 7 | 5 | 0 | | 4 Vierstämmig Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 338 | Zaun Hauptweg | Picea pungens 'Glauca', Blau-Fichte | 600 | 19 | 12 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (8 Bäume z. Teil abgestorben Bruchgefahr) | 3 | abgängig | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | |  | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 339 | Zaun | Betula pendula, Sandbirke | 163 | 23 | 17 | 1 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 340 | Nordfläche Hauptweg | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 314 | 8 | 9 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 341 | | Prunus cerasifera, Kirschlorbeer | 393 | 8 | 10 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Baumgruppe Bruchgefahr) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 342 | Zaun | Prunus avium, Vogelkirsche | 47 | 8 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 343 | Zaun | Betula pendula, Sandbirke | 79 | 11 | 4 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Bodenaufwölbungen [27.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF2 | EW1 |
| 344 | Zaun Laube | Malus spec., Apfel | 141 | 4 | 4 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Astbruch) | 2 | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 345 | Pflanzstreifen Stadtweg Brombeerhecke Holunder Wildwuchs | Großstrauch | 204 | 5 | 25 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Kappungsstellen Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW1 |


| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|---|-------------------|------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1 - Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 346 | Zaun Stadtweg | Malus spec., Apfel | 157 | 6 | 6 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | abgängig | EF1 | EW1 | |
| 347 | | Prunus domestica, Pflaume | 220 | 9 | 8 | 2 | Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astab- bzw. -ausbrüche Astrisse Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Prunus Feuerschwamm, Phellinus tuberculosus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Stammaustriebe Wuchsanomalien (Stamm) | Erde Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 2 | | EF1 | EW1 | |
| 348 | Nähe Zaun Hauptweg | Pinus sylvestris, Waldkiefer | 129 | 19 | 9 | 0 | Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 349 | Zaun Hauptweg | Picea abies, Fichte | 173 | 10 | 4 | 4 | Totholzbildung Wipfeldürre | 2 Doppelstämmig Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (abgestorben umgefallen über Weg) | 2 | abgestorben | EF1 | EW1 | |
| 350 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 110 | 17 | 6 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 351 | neben Laube | Picea abies, Fichte | 138 | 17 | 8 | 1 | Fehlentwicklungen Kappungsstellen | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher | Fällung (Wuchsform) | 4 | Bodenaufwölbungen [27.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF1 | EW2 | |
| 352 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 377 | 23 | 21 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Erde | Nistkasten | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbesetzung (Bruchgefahr) | 2 | | EF3 | EW3 | |
| 353 | Parzelle Festung letzte rechts | Picea abies, Fichte | 204 | 20 | 10 | 1 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 354 | | Betula pendula, Sandbirke | 79 | 4 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 355 | | Malus spec., Apfel | 63 | 4 | 5 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit | |
| 356 | Wiese Zaun Bahn | Prunus avium, Vogelkirsche | 101 | 4 | 6 | 0 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 357 | Wiese letzte Parzelle rechts | Malus spec., Apfel | 101 | 4 | 3 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Rasen | Höhlung | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgängig | EF1 | EW1 | |
| 358 | Brombeerhecke Fichten Zaun Bahn | Großstrauch | 157 | 2 | 35 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 359 | Brombeerhecke Haselsträucher Hauptweg | Großstrauch | 189 | 6 | 25 | 1 | | Vielstämmig Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 360 | Pflanzstreifen Bahn Hecke | Prunus cerasifera, Kirschlorber | 135 | 7 | 8 | 1 | Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 | |
| 361 | Brombeerhecke Bahn und Kirschlorber | Großstrauch | 126 | 3 | 35 | 1 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 | |
| 362 | Wiese | Betula pendula, Sandbirke | 129 | 18 | 12 | 0 | | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 | |
| 363 | | Pyrus spec., Birne | 198 | 11 | 10 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | Nest Freibrüter | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 3 | | EF2 | EW2 | |
| 364 | Pflanzstreifen Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschlorber | 173 | 7 | 7 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) | 4 Vierstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Zwiesel (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | Kronenpflege | 4 | | EF2 | EW2 | |
| 365 | Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 110 | 7 | 8 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (abgestorben Bruchgefahr mindern) | 3 | abgestorben | EF1 | EW1 | |
| 366 | Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 123 | 8 | 10 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüchige Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF2 | EW2 | |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | |  | | | | |
|---|---|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|---|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrolleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 367 | Pflanzstreifen Feldrand Prunus mehrere | Prunus cerasifera, Kirschlorbäume | 173 | 6 | 9 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 3 Dreistämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen | Nest Freibrüter | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 368 | Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 85 | 4 | 2 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten | Bodendeckerpflanzen | Bohrlöcher | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW1 |
| 369 | Pflanzstreifen Zaun Feld | Prunus avium, Vogelkirsche | 69 | 8 | 5 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW1 |
| 370 | | Pyrus spec., Birne | 148 | 10 | 6 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 371 | | Malus spec., Apfel | 173 | 7 | 8 | 3 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | abgängig | EF1 | EW1 |
| 372 | Pflanzstreifen Hecke Brombeeren und Efeu | Großstrauch | 157 | 3 | 25 | 0 | | | Rasen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 373 | Zufahrt Parzelle | Prunus domestica, Pflaume | 72 | 8 | 4 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (nach Freistellung) | 2 | | EF1 | EW1 |
| 374 | | Salix fragilis, Bruchweide | 214 | 18 | 15 | 1 | Gem. Feuerschwamm, Phellinus igniarius Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenverdichtung | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (ca. 8m Bruchgefahr) | 2 | | EF1 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 375 | | Prunus avium, Vogelkirsche | 94 | 15 | 6 | 1 | Rindenschäden (Krone) | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | Rindenschäden [27.01.2022] : nässend Rindenschäden [27.01.2022] : nässend schwarz | EF2 | EW2 |
| 376 | Zaun Hauptweg Wildwuchs Prunus | Prunus domestica, Pflaume | 126 | 8 | 6 | 1 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 377 | Wiese Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 141 | 7 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Zottiger Schillerporling, Inonotus hispidus Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Rasen | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW2 |
| 378 | Baumgruppe Prunus | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 126 | 6 | 8 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege | 3 | | EF1 | EW1 |
| 379 | Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 163 | 8 | 11 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW2 |
| 380 | Pflanzstreifen Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschlordele | 195 | 8 | 7 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 381 | Feldrand | Malus spec., Apfel | 135 | 7 | 9 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 382 | Wiese | Picea pungens 'Glauca', Blau-Fichte | 145 | 18 | 9 | 2 | Belaubung (Auffälligkeiten) Vergabelungen | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) | | verkehrssicher | Fällung (abgängig) | 4 | Bodenaufwölbungen [27.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF1 | EW1 |
| 383 | Wiese | Picea pungens 'Glauca', Blau-Fichte | 129 | 17 | 8 | 2 | Baumfremder Bewuchs (Krone) Belaubung (Auffälligkeiten) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Schrägstehend | Erde Bodenaufwölbungen Rindenschäden (Wurzel) Würgewurzeln | | verkehrssicher | Fällung (abgängig) | 4 | Bodenaufwölbungen [27.01.2022] : Oberflächenwurzeln | EF1 | EW1 |
| 384 | Wiese Feldrand | Prunus avium, Vogelkirsche | 129 | 15 | 13 | 0 | Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 385 | Baumgruppe Prunus Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschlorbärlaube | 377 | 7 | 12 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Baumgruppe Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 386 | Feldrand | Malus spec., Apfel | 123 | 10 | 9 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW2 |
| 387 | Pflanzstreifen Feldrand | Fraxinus excelsior, Gemeine Esche | 72 | 11 | 6 | 0 | | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 388 | Pflanzstreifen Feldrand | Malus spec., Apfel | 141 | 6 | 6 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | abgestorben | EF1 | EW2 |
| 389 | Baumgruppe Hecke Feldrand | Großstrauch | 566 | 4 | 60 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) | Vielstämmig Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 390 | Wiese | Salix spec., Weide | 94 | 8 | 8 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Totholzbildung | 2 Doppelstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schadinsekten Zwiesel (Stamm) | Rasen | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW2 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|---|-------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 391 | neben Laube | Juglans regia, Walnuß | 192 | 16 | 14 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung | 3 | | EF2 | EW3 |
| 392 | Zaun | Aesculus hippocastanum, Roßkastanie | 119 | 9 | 9 | 0 | Baumfremder Bewuchs (Krone) | 2 Doppelstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Bodendeckerpflanzen | Nistkasten | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF2 | EW2 |
| 393 | Efeu Hecke um Parzelle | Großstrauch | 94 | 2 | 30 | 0 | | | Bodendeckerpflanzen | | verkehrssicher | keine Maßnahme erforderlich | / | | EF1 | EW1 |
| 394 | Pflanzstreifen Baumhecke Feldrand | Prunus cerasifera, Kirschpflaume | 424 | 8 | 12 | 2 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Schrägstehend Stammaustriebe | Bodendeckerpflanzen Konkurrenz | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern) | 3 | | EF1 | EW1 |
| 395 | Pflanzstreifen Feldrand | Prunus avium, Vogelkirsche | 163 | 11 | 6 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Fehlentwicklungen Höhlungen (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Bodendeckerpflanzen Höhlungen (Wurzel) | | verkehrssicher nach Maßnahme | Fällung (abgestorben Standicherheit) | 2 | abgestorben Höhlungen [27.01.2022] : Stockfäule | EF1 | EW1 |
| 396 | südlich 1. Parzelle links Zaun Hauptweg | Prunus avium, Vogelkirsche | 160 | 13 | 12 | 1 | Trameten, Daedaleopsis Astungswunden oder -fäulen (Krone) Baumfremder Bewuchs (Krone) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 1 Einstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) | Rasen Bodenverdichtung | | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbeseitigung (auch über Gehweg) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 397 | Zaunecke Hauptweg Stadtweg | Pyrus spec., Birne | 170 | 11 | 4 | 4 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder -fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Kappungsstellen Rindenschäden (Krone) Totholzbildung Wipfeldürre | 1 Einstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Fäulen (Stamm) Höhlungen (Stamm) Schrägstehend | Erde Höhlungen (Wurzel) | Höhlung | verkehrssicher nach Maßnahme | Kroneneinkürzung (Bruchgefahr mindern starker Hohlklang) | 2 | abgestorben Höhlungen [28.01.2022] : starker Hohlklang, Spechtlöcher Höhlungen [28.01.2022] : Hohlklang | EF2 | EW3 |

| Auftraggeber: | | Stadt Frankfurt am Main - Stadtplanungsamt | | | | | Datum: | | 31.01.2022 /12.05.2022 | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|-----------------------|-----------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Objekt/Straße: | | Freizeitgartenfläche Nieder-Eschbach | | | | | Kontrollleur: | | Karsten Jocksch /Mark Pommnitz | | | | | | | |
| Dringlichkeitsstufen: 1 : 1- Gefahr im Verzug 2 : 2 - innerhalb von 2 Monaten 3 : 3 - innerhalb von 6 Monaten 4 : 4 - langfristiger Pflegevorschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitalitätsstufen: 0 : Explorationsphase 1 : Degenerationsphase 2 : Stagnationsphase 3 : Resignationsphase 4 : abgestorben N : nicht bewertbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungsfähigkeit/ Stufen: EF1 : kurzfristige Erhaltungsfähigkeit EF2 : mittelfristige Erhaltungsfähigkeit EF3 : langfristige Erhaltungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erhaltungswürdigkeit/ Stufen: EW1 : geringe Erhaltungswürdigkeit EW2 : eingeschränkte Erhaltungswürdigkeit EW3 : hohe Erhaltungswürdigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunddaten | | | | | | | Zustand/Schäden/Mängel | | | Artenschutz | Verkehrssicherheit und Maßnahmen | | | Anmerkungen | Bewertung | |
| Baum-Nr. | Standort | Baumart | Stammumfang [cm] | Höhe [m] | Kronendurchmesser [m] | Vitalität | Krone | Stamm | Stammfuß, Wurzeln, Baumumfeld | Habitatstrukturen | Verkehrssicherheit | Pflegemaßnahmen | Dringlichkeit | | Erhaltungsfähigkeit | Erhaltungswürdigkeit |
| 398 | hinter Laube Zaun Stadtweg Baumgruppe Buchen | Fagus sylvatica, Rotbuche | 456 | 18 | 13 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Lichtraumprofil Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Risse Stammaustriebe Zwiesel (Stamm) | Erde Bodenverdichtung Geringer Objektabstand | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (6 Stämmlinge Totholz Lichtraum) | 2 | | EF2 | EW2 |
| 399 | hinter Laube Zaun Stadtweg Baumgruppe 4 Buchen | Fagus sylvatica, Rotbuche | 217 | 18 | 11 | 1 | Astab- bzw. -ausbrüche Astungswunden oder - fäulen (Krone) Belaubung (Auffälligkeiten) Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | 4 Vierstämmig Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) Stammaustriebe | Erde Bodenverdichtung | Kobel | verkehrssicher nach Maßnahme | Totholzbesichtigung | 2 | | EF2 | EW2 |
| 400 | Zaunecke Stadtweg Baumgruppe 7 Hainbuchen | Carpinus betulus, Hainbuche | 512 | 19 | 14 | 1 | Astungswunden oder - fäulen (Krone) Fehlentwicklungen Lichtraumprofil Rindenschäden (Krone) Totholzbildung | Vielstämmig Astungswunden, Verletzungen (Stamm) Baumfremder Bewuchs (Stamm) Rindenschäden (Stamm) | Erde | | verkehrssicher nach Maßnahme | Kronenpflege (auch Lichtraumprofil Hauptweg) | 3 | | EF2 | EW2 |